INDICADOR DIGITAL MULTI - PONTO DMY-2015

Versão Especial - Entradas de Cu-10. Em burn-out, alarme de TRIP não é acionado.

| Solicitante Responsável: | |
|--------------------------|--|
| Depto.: | |

As informações contidas nesta folha têm prioridade sobre aquelas do manual técnico do instrumento.

COMPORTAMENTO:

Os canais 1 a 8 permitem a conexão de termorresistências de Cu-10. No manual técnico, tudo o que se referir a Pt-100 entenda Cu-10.

As entradas de Cu-10 têm corrente de excitação de 2,4mA e sua calibração é realizada com referências de 10Ω e 20Ω .

Em nível de operação, pode-se efetuar uma pausa na varredura automática dos canais através das teclas do painel frontal. Enquanto a varredura for executada, tecle DESCE para efetuar a pausa. Utilize novamente a tecla DESCE para exibir outros canais (com tempos TPO.1 a TPO.8 não nulos), ainda sem a varredura. Para continuar a varredura automática, tecle SOBE.

O instrumento permite o alarme 2 funcionar como alarme de trip (mnemônico TRIP do nível de configuração GERAL).

Supondo que a configuração de burn-out esteja em downscale, o alarme 1 de alta (relé 1) não é normalmente ativado quando ocorre uma quebra de sensor. Ao se refazer a ligação, no entanto, ele poderá ser ativado.

Ao configurar a opção TRIP como SIM, o alarme 2 (relé 2) passa a funcionar como alarme de trip (alta). Na ocorrência de burn-out, esta versão especial desabilita automaticamente o alarme 2 de trip. impedindo que o relé seja acionado no caso de quebra de sensor. Isto permite refazer a ligação sem perigo de ativação do alarme de trip.

Procedimento quando da quebra de sensor:

- -B.OUT fica piscando indicando que há um sensor quebrado e o alarme de trip está desabilitado (para os canais com sensores quebrados, o display mostra B.OUT e se apaga alternadamente; para os canais com sensores em ordem, o display alterna entre a indicação do canal e o mnemônico B.OUT).
 - -Refazer as ligações da borneira;
- -O display passa a apresentar alternadamente FALTA e o valor da indicação, mostrando que o alarme 2 (relé 2) está anulado;
 - -Habilitar o relé de trip da seguinte forma:
 - 1. aperte ENTER;
 - 2. aparece SENHA no display;
 - 3. pressione SOBE, DESCE e ENTER;
 - 4. desaparece FALTA do display e o indicador passa a mostrar a indicação medida com o alarme de trip já habilitado.

Procedimento para entrar na configuração:

- -Aperte ENTER;
- -Aparece SENHA no display;
- -Tecle novamente ENTER;
- -Aparece 0000 no display para o usuário entrar com a senha (senha de fábrica é 0);
- -Entre a senha por valor. Se estiver correta tem-se acesso ao nível de configuração GERAL.

Observações:

- -Quando TRIP estiver configurado como SIM, a senha por TECLA não tem funcionalidade e a senha por VALOR fica constantemente habilitada;
 - -Configure os tempos de retardo dos alarmes 1 e 2 (relés 1 e 2) como 5.0 segundos.
 - -Novo coil de comunicação:

| End. | Coil | |
|------|---|--|
| 80 | Habilitação do alarme 2 como alarme de trip | |

PRESYS INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA. - RUA LUIZ DA COSTA RAMOS, 260 - SAÚDE SÃO PAULO - S.P. - CEP. 04157-020 - TEL: (11) 5073-1900 - FAX: (11) 5073-3366